



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 от «21» марта 2023 г.

приоритетного социально-значимого объекта и других маломобильных групп населения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова»

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова» (Лабораторный корпус)
Фактический адрес	355031, Российской Федерации, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Черняховского, д. 3 ___, тел/факс 8 (865 2) 24-25-27, Секацкая Галина Александровна, и.о.директора
телефон	E-mail: college@stvcc.ru Приемная директора: 8(8652)24-25-27 Факс: 8(8652)24-25-27
Ведомственная принадлежность	Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Вид деятельности	Образование
Форма собственности объекта	Собственность Ставропольского края, оперативное управление ГБПОУ «СКС»
Объем предоставляемых услуг	500 человек/день, вместимость -500 человек
Размещение объекта	отдельно стоящее здание, нежилое 3 этажа, на которых оказываются услуги – кирпичное здание, лестницы железобетонные, несущие конструкции: фундамент, несущие стены, плиты перекрытия.
Количество и назначение входов	1 – основной, 2 - запасных
Год постройки	1972 г.
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	С центрального автовокзала (ул. Мира), можно добраться до колледжа, если выйти на остановку на ул. Артёма.
			Транспорт: <ul style="list-style-type: none">• маршрутное такси — 3м, 4, 7, 19, 29, 42, 120;• автобусы — 46;• троллейбусы — 4.
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			есть
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внедорожные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внедорожные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)	нет	Внедорожные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внедорожные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	нет	Возможен проход через ворота для автотранспорта		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	есть	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	Да (не более 250 м.)	-		50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	1	-		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	Стандарт	-		3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	Стандарт	-		5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	Не менее 1,2 м.	-		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	Нет	-		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Нет	-		Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	есть	-		Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):				Отсутствует		

- высота подъема справочно - *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	Да	-		Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	O, C
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	Нет	-		За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней маршев)	Нет	-		Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	C
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршев)	Нет	-		0,8 м и менее	не учитывается	K
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.	Нет	-		8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	K
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	Нет	-		Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	Нет	-		0,7 – 0,9 м		K
-*на высоте (верхний поручень)	Нет	-		0,8 – 1,0 м		O

Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.				
Габариты площадки (ширина) с пандусом	1,5 м	Не требуется	1,5 м и более, при автоматически х дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	K
Габариты площадки (глубина) с пандусом	1,8 м		1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматически х дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	K
Габариты площадки (ширина) без пандуса	Не менее 1,5 м		Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	O, C
Габариты площадки (глубина) без пандуса	Не менее 1,5 м		Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	O, C
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Есть		Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	K, O, C
*Навес	Наличие		Наличие		K, O
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг,	Наличие		Наличие		Г

часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)						
Лестница наружная	Отсутствует					
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	Нет	-		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
Маркировка ступеней	Нет	-		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
Поручни с двух сторон	Имеются	-		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	O, C
- на высоте	0,8	-		0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	O, C
- * завершения поручней за пределами марша	Наличие	-		Наличие	Допустимо отсутствие	O, C
- *нетравмирующие окончания	Наличие			Наличие		O, C
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Нет	Не требуется		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	K
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	K
Высота подъема одного марша (максимальная)	-				0,8 м и менее	Не ограничена

Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	Нет					
-при въезде на пандус, длина	Нет		1,2 м и более	не менее 1,0 м	K	
-при въезде на пандус, ширина	Нет		1,2 м и более	Менее 1,0 м	K	
-промежуточная прямая, длина	Нет		1,2 м и более	Допустимо отсутствие	K	
-промежуточная прямая, ширина	Нет		0,9 м и более	Допустимо отсутствие	K	
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	Нет		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	K	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	Нет		1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	K	
Поручни с двух сторон:	-		наличие	Отсутствие, несоответствие		
- на высоте (нижний поручень)	-		0,7-0,9 м		K	
- *на высоте (верхний поручень)	-		0,8-1,0 м		O	
- *горизонтальные завершения поручней	Нет		Имеются	Допустимо отсутствие	K	
- *нетравмирующие окончания	Нет		Имеются		K, O	
*Нескользкое покрытие (при намокании)	Наличие		Наличие		K	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Нет	Не требуется	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	K	

*Звуковой маяк у входа	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	C
Тамбур	Имеется	-				
Глубина	Более 1,5 м	-		1,5 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	K
Ширина	Более 1,5 м	-		2,0 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	K
Двери распашные, справочно	Да	-				
Двери автоматические, справочно	Нет	-				
- ширина дверного проема в свету	Более 0,85 м	-		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	K, O
- высота порога наружного, внутреннего	0,017 м 0,018 м	-		0,025 м и менее	более 0,025 м	K
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	Нет	-		Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	C
Поручни с двух сторон:	Имеются	-		Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	O, C
- на высоте	0,8	-		0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	O, C

-* горизонтальные завершения поручня	Нет	-		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Нет	-		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	Нет	-		0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	Нет	-		8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	Нет	-		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	Нет	-		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	Нет	-		0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	Нет	-		0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	Нет	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	Нет	Установить		-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	Нет	-		наличие	-	К
- мобильный	Нет	Установить		-	наличие	К
Коридоры/холлы						

Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,3 м	-	-	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	K
Разворотные площадки, глубина	0,8 м	-	-	1,2 м и более	Менее 1,2м	K
Разворотные площадки, ширина	2,20 м	-	-	1,2 м и менее	Менее 1,2м	K
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются	Установить	-	Имеются	Допустимо отсутствие	K, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Имеются		-	Имеются		K, Г
Речевые информаторы и маяки	Имеются маяки		-	Имеются		C
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Нет		-	Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно- справочные системы	Нет		-	Имеются		Г
*Тактильная схема	Имеется		-	Имеются		C
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	24	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	O
- зона для коляски на каждом этаже	Наличие ≥ 1 на этаж	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Нет	-	-	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	C
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	Нет	Создать		Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	C

Поручни с двух сторон на лестнице	Имеются, с одной стороны	-		Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	Нет			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	Нет	-		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Нет	-		8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	Нет	-		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	Нет	-		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	Нет	-		0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	Нет	-		0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет	Создать на проступи, на каждой ступеньке		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	С одной стороны			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршней, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	Нет	Создать		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нестравмирующие окончания	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручни тактильные	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С

Лифт пассажирский	Нет	-	-	-	-	-	-		
Кабина:	Нет	-	-	-	-	-	-		
- длина	Нет	-	-	-	1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К		
- ширина	Нет	-	-	-	1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К		
- ширина дверного проема	Нет	-	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К		
-* поручни	Нет	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	O		
*Световая информация	Нет	-	-	-	Имеется		Г		
*Звуковая информация	Нет	-	-	-	Имеется			С	
*Знак доступности	Нет	-	-	-	Наличие				К
*Указатели номера этажа напротив лифта	Нет	-	-	-	Наличие	К, Г			
Обслуживание через окно/прилавок нет									
Высота рабочей поверхности	-	-	-	-	0,8 – 1,1 м		Допустимо несоответствие	K	
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-	-	-	-	1,25 м и более		Не менее 1,2 м	K	
Обслуживание в кабинете									
Ширина проема двери в свету	0,9 м	-	-	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K		
Высота порога	Нет	-	-	-	0,025 м и менее	Более 0,025 м	K		
Информация тактильная о назначении кабинета	Нет	Установить	-	-	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	C		
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	-	-	-	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	K, O, C, Г		
- *размещение на высоте	-	-	-	-	1,8 м и менее	Не учитывается	K		
- *высота прописных букв	-	-	-	-	0,016 м и более	Не учитывается	C		
Зона для кресла-коляски	Нет	-	-	-	не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	K		

Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	2,28 м	-	-	1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	Нет	-	-	0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	Нет	Создать	-	1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	Нет		-	1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	Нет		-	Имеются		О
*Крючки для костылей	Нет		-	Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) - Отсутствует						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Нет		-	2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	Нет		-	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Нет		-	2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Имеется	-	-	Не требуется	Имеется	К

Санузел для посетителей	Имеется (на 1 этаже)	-		Имеется	-	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется (на 1 этаже)	-		Имеется	-	-	
*Знак доступности помещения	Имеется	-		Имеется	Допустимо отсутствие	K	
Тактильная маркировка	Нет	Установить		Имеется		C	
Ширина дверного проема	1,2 м	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K, O	
Раковина:	имеется	-		1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	K	
- зона у раковины (глубина)	2,1 м	-		0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	K	
- зона у раковины (ширина)	2,7 м						
- *высота раковины	0,75 м	-		0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	K	
- *опорный поручень	нет	Установить		Наличие	Допустимо отсутствие	O	
Кабины для инвалидов:				справочно			
- количество кабин	1 для инвалида с креслом-коляской						
- *знак доступности кабины	Имеется	-		Имеется	Отсутствует	K	
- ширина дверного проема	0,95 м	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K, O	
Габариты санузла/кабины (длина)	1,95м	-		1,8 и более	1,6 м	K	
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,7 м	-		1,65 м и более	1,5 м	K	
Опорные поручни	Имеются	-		Имеются	Стационарный у стены	K, O	
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Имеются	-		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	K	

- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,85	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	Отсутствуют	Установить		Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

Обследовав объект на предмет доступности и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ДЧ-В – доступен частично всем. В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на путях передвижения –отсутствуют: речевые информаторы и маяки, тестовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, навесное оборудование, подъемник (мобильный), пандус (переносной), указатели направления движения, пиктограммы, тактильные схемы, контрастная маркировка ступеней, указатели номера этажа на поручне тактильные, кабинет индивидуального обслуживания.
- в зоне оказания услуги - отсутствуют: маркировки кабинетов, текстовые табло для дублирования звуковой информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы в санитарных помещениях –соответствуют частично. Необходимо установить специальное оборудование, в том числе сантехники, произвести демонтаж и подводку коммуникаций, расширить дверные проемы с отделкой и заменой дверей, установить электронного табло, тактильную маркировку в санузле, крючки для костылей.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Начальник
административно-хозяйственного отдела

А.А.Петрушин