

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГБПОУ СКС

(должность)

Г.Е.Черторевский

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

« 14 » августа 2019 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3 от « 14 » августа 2019 г.

приоритетного социально-значимого объекта и других маломобильных групп населения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова»

**Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова» ( <b>Общежитие</b> )
Фактический адрес	355031, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 9 Января, д. _16_, тел/факс 8 (865 2) 24-25-27, Черторевский Герман Ефимович, и.о.директора
телефон	Е-mail: <a href="mailto:college@stvcc.ru">college@stvcc.ru</a> Приемная директора: 8(8652)24-25-27 Комендант общежития 8(8652)24-08-61
Ведомственная принадлежность	<i>Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края</i>
Вид деятельности	<i>Образование</i>
Форма собственности объекта	<i>Собственность Ставропольского края, оперативное управление ГБПОУ СКС</i>
Объем предоставляемых услуг	200 человек/день, вместимость -200 человек
Размещение объекта	отдельно стоящее здание, жилое 5 этажей, на которых оказываются услуги – кирпичное здание, лестницы железобетонные, несущие конструкции: фундамент, несущие стены, плиты перекрытия.
Количество и назначение входов	1 – основной, 2 - запасных
Год постройки	1965 г.
Год последней реконструкции	-

### Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<b>200</b>	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Транспорт: <ul style="list-style-type: none"> <li>• маршрутное такси — 3, 4, 7, 19, 29, 42, 46, 51;</li> <li>• автобусы — 4, 7, 46;</li> <li>• троллейбусы — 4, 5.</li> </ul>
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения			
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	нет	Проход через ворота для автотранспорта		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	есть	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей (при наличии) не имеется</b>						
*Расстояние до входа в здание	Нет	-		50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	Нет	-		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	Нет	-		3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	Нет	-		5,0 м и более		К
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	1,69 м	-		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	Нет	-		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Имеется	-		Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	Нет	-		Имеются		К, О

<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории):</b>				Отсутствует		
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	0,96м	-		Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	Нет	-		За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	Нет	-		Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	0,9м	-		0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	Нет	-		8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
<b>Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м</b>	Наличие	-		Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,9 м	-		0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	0,95 м	-		0,8 – 1,0 м		О
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						

<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки Справочно	<p>Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.</p> <p>– При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.</p> <p>– При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.</p> <p>– Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.</p>					
Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>	9,3 м.			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>	7,7 м			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>	7,09 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>	2,34 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеются			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	Имеется			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг,	Нет			Наличие		Г

часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)						
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	Нет	-		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Нет	-		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Имеются	-		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	0,92 м	-		0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	Нет	-		Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Нет			Наличие		О, С
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса $v \% = (H : L) \times 100\%$	15,9%	Не требуется		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,85 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,9 м			0,8 м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b>						

(указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	3,80 м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	2,70 м			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	Нет			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	Нет			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	Нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	Нет			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Нет			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,95 м			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	Нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	Нет			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	Нет			Наличие		К
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Нет	Не требуется		Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К

*Звуковой маяк у входа	Нет	Установить		Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	Нет	-				
Глубина	2,50 м	-		1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	3,67 м	-		2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Имеется	-				
Двери автоматические, справочно	Нет	-				
- ширина дверного проема в свету	1,42 м	-		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	Нет	-		0,025 м и менее	более 0,025 м	К
<b>Лестница на уровень 1-го этажа    Ступени</b>						
Маркировка ступеней	Нет	-		Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Имеется	-		Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	Нет	-		0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С



-* горизонтальные завершения поручня	Нет	-		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Нет	-		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>						
Ширина марша	Нет	-		0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	Нет	-		8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	Нет	-		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	Нет	-		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Нет	-		0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	Нет	-		0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	Нет	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b>	Нет	Установить		-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	Нет	-		наличие	-	К
- мобильный	Нет	Установить		-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						

Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,33 м	-		1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	Нет	-		1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	Нет	-		1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Нет	Установить		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Нет			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Нет			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет			Имеются		Г
*Тактильная схема	Нет			Имеются		С
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	Имеется 1 этаж	-		Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Нет	-		Наличие		
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Нет	-		Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
Контрастная маркировка ступеней	Нет	Создать		Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С

Поручни с двух сторон на лестнице	Имеется	-		Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	Нет			имеются	отсутствуют	О
<b>Пандус внутренний на этаже</b>						
Ширина марша	Нет	-		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса $\text{в \%} = (H : L) \times 100\%$	Нет	-		8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	Нет	-		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	Нет	-		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Нет	-		0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	Нет	-		0,85 – 1,0 м		О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
Маркировка ступеней	нет	Создать на проступи		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Имеется	-		Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Нет	Создать		Имеется	Допустимо отсутствие	С

Лифт пассажирский	Нет	-				
<b>Кабина:</b>	Нет	-				
- длина	Нет	-		1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	Нет	-		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	Нет	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	Нет	-		Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	Нет	-		Имеется		Г
*Звуковая информация	Нет	-		Имеется		С
*Знак доступности	Нет	-		Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	Нет	-		Наличие		К, Г
<b>Обслуживание через окно/прилавок нет</b>						
Высота рабочей поверхности	-	-		0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-	-		1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
<b>Обслуживание в кабине</b>						
Ширина проема двери в свету	0,7 м	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Нет	-		0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	Нет	Установить		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть	-		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,5 м	-		1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	-	-		0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	нет	Создать		не менее	не менее	К

				1,2 x 0,9 м	1,1 x 0,8 м	
<b>Обслуживание с перемещением №</b>						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	Нет	-		1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	Нет	-		0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
<b>Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</b>						
Длина	Нет	Создать		1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	Нет			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	Нет			Имеются		О
*Крючки для костылей	Нет			Имеются	Допустимо отсутствие	О
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b>						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2%	Создать		2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,44 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Нет			2 % и более	Не учитывается	Г
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	Нет	-		Не требуется	Имеется	К

Санузел для посетителей	Нет	-		Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Нет	-		Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Нет	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Нет	-		Имеется		С
Ширина дверного проема	Нет	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
<b>Раковина:</b>	Нет	-				
- зона у раковины (глубина)	Нет	-		1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	Нет	-		0,8 м и более		К
- *высота раковины	Нет	-		0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	Нет	Установить		Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Кабины для инвалидов:</b>	<b>Доступ в лабораторном корпусе</b>					
- количество кабин	Нет			справочно		
- *знак доступности кабины	Нет	-		Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	Нет	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	Нет	-		1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	Нет	-		1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Нет	-		Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаза	Нет	-		Имеются	Допустимо отсутствие	К

					поручня со стороны пересадки	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	Нет	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	Отсутствуют	установить		Наличие	Допустимо отсутствие	О

## ВЫВОДЫ

Обследовав объект на предмет доступности и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ДЧ-В – доступен частично всем. В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- **на территория объекта** - отсутствует автостоянка, места отдыха.
- **на входной группе** – отсутствуют: звуковой маяк у входа.
- **на путях передвижения** –отсутствуют: речевые информаторы и маяки, тестовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, навесное оборудование, подъемник (мобильный), пандус (переносной), указатели направления движения, пиктограммы, тактильные схемы, контрастная маркировка ступеней, указатели номера этажа на поручне тактильные, зона для кресла-коляски, кабинет индивидуального обслуживания, места для колясочников и нарушением слуха в зале.
- **в зоне оказания услуги** - отсутствуют: маркировки кабинетов, текстовые табло для дублирования звуковой информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, высота прописных букв надписей не соответствует нормам.
- **в санитарных помещениях** –оборудовать санузел для посетителя из числа инвалидов или оборудовать кабину для инвалидов.

**Ответственный за проведение обследования объекта:**

Заместитель директора по  
административно-хозяйственной работе



А.А.Петрушин